










# Ruta 4

Concepción





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																	
3	3	5	C	R4	1	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION											
REGISTRO FOTOGRAFICO						 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>				<b>FUNCION</b>													
MATERIAL			CONCRETO	MADERA	LADRILLO					ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL
EPOCA CONSTRUCTIVA						PISO												HABITACIONAL					
						ZOCALO													ESPECIFICACION: vivienda desocupada				
						PAREDES													<b>CONSERVACION</b>				
						PUERTAS													<b>INTEGRIDAD</b>				
						VENTANAS													SIN TRANSFORMAR				
						COLUMNA													POCO TRANSFORMADA				
						CUBIERTA													MUY TRANSFORMADA				
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE							
1912 - 1963						OBSERVACIONES:															EXCELENTE		
FECHA EXACTA:						Casa de finca															BUENO		
																					REGULAR		
																					MALO		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																					FECHA: 17 de Enero del 2006		





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																	
3	3	5	C	R4	2	FORMA Y TRANSICION	PERFIL						UBICACION										
REGISTRO FOTOGRAFICO													<b>FUNCION</b>										
				MATERIAL									CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA
ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																							
<b>CONSERVACION</b>																							
<b>INTEGRIDAD</b>																							
SIN TRANSFORMAR																							
POCO TRANSFORMADA																							
MUY TRANSFORMADA																							
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:															EXCELENTE		
1912 - 1963						Antiguo Beneficio de café, actualmente la casa mas antigua de Concepción, existe un plan para demolerla y en su lugar ubicar un complejo urbanístico															BUENO		
FECHA EXACTA:																					REGULAR		
																					MALO		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																							
FECHA: 17 de Enero del 2006																							





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	<b>CONFORMACION</b>								
3	3	5	C	R4	3	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION						
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>									<b>FUNCION</b>					
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>									<b>USO</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>ACTUAL</b>			
						HABITACIONAL								
						COMERCIAL								
						INSTITUCIONAL								
						PRODUCTIVO								
						<b>ESPECIFICACION:</b> vivienda unifamiliar						<b>CONSERVACION</b>		
						<b>INTEGRIDAD</b>						<b>SIN TRANSFORMAR</b>		
						<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>						<b>POCO TRANSFORMADA</b>		
						<b>COLUMNA</b>						<b>MUY TRANSFORMADA</b>		
						<b>CUBIERTA</b>						<b>ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</b>		
1841 - 1912						EXCELENTE								
1912 - 1963						BUENO								
FECHA EXACTA:						REGULAR								
También sirve de oficina de arquitectura y topografía						MALO								
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006								

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	<b>CONFORMACION</b>												
3	3	5	C	R4	4	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION										
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>																		
 Fachada Suroeste (principal)																		
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b> 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						<b>MATERIAL</b> CONCRETO MADERA LADRILLO ADOBE BAHAREQUE BLOCK ZINC MOSAICO LUJADO CERAMICA PIEDRA TERRAZO ACERO VIDRIO TEJA	<b>FUNCION</b>											
							<b>USO</b>		ORIGINAL	ACTUAL								
							HABITACIONAL											
							COMERCIAL											
							INSTITUCIONAL											
							PRODUCTIVO											
							PISO						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar					
							ZOCALO						<b>CONSERVACION</b>					
							PAREDES						<b>INTEGRIDAD</b>					
							PUERTAS						SIN TRANSFORMAR					
VENTANAS						POCO TRANSFORMADA												
COLUMNA						MUY TRANSFORMADA												
CUBIERTA						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE												
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1			EXCELENTE									
OBSERVACIONES:						BUENO												
						REGULAR												
						MALO												
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006												





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	<b>CONFORMACION</b>																				
3	3	5	C	R4	5	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																		
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>									<b>FUNCION</b>																	
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>									<b>MATERIAL</b>	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	<b>USO</b>	ORIGINAL
						PISO																		HABITACIONAL		
						ZOCALO																		COMERCIAL		
						PAREDES																		INSTITUCIONAL		
						PUERTAS																		PRODUCTIVO		
						VENTANAS																		ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar		
						COLUMNA																		<b>CONSERVACION</b>		
						CUBIERTA																		<b>INTEGRIDAD</b>		
						<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal <span style="float: right;">PISO: 1</span> OBSERVACIONES:										SIN TRANSFORMAR				
						1841 - 1912																POCO TRANSFORMADA				
1912 - 1963																MUY TRANSFORMADA										
FECHA EXACTA:																ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE										
																EXCELENTE										
																BUENO										
																REGULAR										
																MALO										
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 17 de Enero del 2006										

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																			
3	3	5	C	R4	6	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION								
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																
<p>Fachada Suroeste (principal)</p>									USO			ORIGINAL	ACTUAL												
									HABITACIONAL																
<p>Fachada Noroeste</p>						CONCRETO			MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	COMERCIAL		
						MATERIAL																			
<p>Detalle de ventilación</p>						PISO																	PRODUCTIVO		
						ZOCALO																			
EPOCA CONSTRUCTIVA						PAREDES																<b>CONSERVACION</b>			
						PUERTAS																			
1841 - 1912						VENTANAS																SIN TRANSFORMAR			
						COLUMNA																			
1912 - 1963						CUBIERTA																MUY TRANSFORMADA			
						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal			PISO: 1										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
FECHA EXACTA: 1953						OBSERVACIONES:			También es jardín de niños										EXCELENTE						
																			BUENO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																			REGULAR						
																			MALO						
																			FECHA: 17 de Enero del 2006						

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)







P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																	
3	3	5	C	R4	7	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION						
REGISTRO FOTOGRAFICO						 <p>Fachada Noreste</p>				<b>FUNCION</b>													
MATERIAL		CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE					BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL
PISO																					HABITACIONAL		
ZOCALO																					COMERCIAL		
PAREDES																					INSTITUCIONAL		
PUERTAS																					PRODUCTIVO		
VENTANAS																					ESPECIFICACION: Escuela		
COLUMNA																					<b>CONSERVACION</b>		
CUBIERTA																					<b>INTEGRIDAD</b>		
EPOCA CONSTRUCTIVA										PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			
1841 - 1912						OBSERVACIONES:															EXCELENTE		
1912 - 1963						Escuela Fernando Terán Valls															BUENO		
FECHA EXACTA: 1888 y 1963																					REGULAR		
																					MALO		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 17 de Enero del 2006											



Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																			
3	3	5	C	R4	8	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION																																																																																																																																								
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																																																																
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>		 <p>Detalle de tapichel</p>		USO	ORIGINAL				ACTUAL																																																																																																																																																
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																	ZOCALO																	PAREDES																	PUERTAS																	VENTANAS																	COLUMNA																	CUBIERTA																	HABITACIONAL		
																MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																										
PISO																																																																																																																																																									
ZOCALO																																																																																																																																																									
PAREDES																																																																																																																																																									
PUERTAS																																																																																																																																																									
VENTANAS																																																																																																																																																									
COLUMNA																																																																																																																																																									
CUBIERTA																																																																																																																																																									
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal OBSERVACIONES:										COMERCIAL																																																																																																																																									
																INSTITUCIONAL																																																																																																																																									
1912 - 1963						PISO: 1										PRODUCTIVO																																																																																																																																									
																ESPECIFICACION: vivienda multifamiliar																																																																																																																																									
FECHA EXACTA:																<b>CONSERVACION</b>																																																																																																																																									
																<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																																																																									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																									
																ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																									
																EXCELENTE																																																																																																																																									
																BUENO																																																																																																																																									
																REGULAR																																																																																																																																									
																MALO																																																																																																																																									
																FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																																																									

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACIÓN														
3	3	5	C	R4	9	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION			
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>											
 <p>Fachada Noroeste (principal)</p>  <p>Vista del interior</p>  <p>Detalle de pared</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL									
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO
PISO																	COMERCIAL			
ZOCALO																		INSTITUCIONAL		
PAREDES																		PRODUCTIVO		
PUERTAS																		ESPECIFICACION: Iglesia de Concepción		
VENTANAS																		<b>CONSERVACION</b>		
COLUMNA																		<b>INTEGRIDAD</b>		
CUBIERTA																		SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1				
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE				
1912 - 1963																EXCELENTE				
FECHA EXACTA: 1958 y 1962																BUENO				
																REGULAR				
																MALO				
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 17 de Enero del 2006				

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																					
3	3	5	C	R4	10	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION															
REGISTRO FOTOGRAFICO																		<b>FUNCION</b>									
MATERIAL								CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL		
PISO																							HABITACIONAL				
ZOCALO																								COMERCIAL			
PAREDES																								INSTITUCIONAL			
PUERTAS																								PRODUCTIVO			
VENTANAS																								ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			
COLUMNA																								<b>CONSERVACION</b>			
CUBIERTA																								<b>INTEGRIDAD</b>			
EPOCA CONSTRUCTIVA																		SIN TRANSFORMAR									
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE										
1912 - 1963						OBSERVACIONES:										EXCELENTE											
FECHA EXACTA:																BUENO											
																REGULAR											
																MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 17 de Enero del 2006											





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L																																																																	
3						3						5						C						R4						11																																																																	
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>																																																																																															
<p>Fachada suroeste (principal)</p>												<p>Detalle del corredor</p>																																																																																			
<b>FORMA Y TRANSICION</b>												<b>PERFIL</b>												<b>UBICACION</b>																																																																							
<b>MATERIAL</b>												CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	<b>FUNCION</b>																																																																				
												USO						ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL						COMERCIAL						INSTITUCIONAL						PRODUCTIVO																																																									
PISO												ZOCALO												PAREDES												PUERTAS												VENTANAS												COLUMNA												CUBIERTA												ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar											
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>												PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal												PISO: 1												<b>CONSERVACION</b>																																																											
												OBSERVACIONES:												ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE												EXCELENTE												BUENO												REGULAR												MALO																							
1841 - 1912												1912 - 1963												FECHA EXACTA:												FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA:17 de Enero del 2006																																															

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																	
3	3	5	C	R4	12	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION							
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b> <p>Fachada Suroeste (principal)</p> <p>Detalle de columna</p>																					<b>FUNCION</b>		
																					USO		ORIGINAL
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b> 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						<b>MATERIAL</b> CONCRETO MADERA LADRILLO ADOBE BAHAREQUE BLOCK ZINC MOSAICO LUJADO CERAMICA PIEDRA TERRAZO ACERO VIDRIO TEJA					<b>PISO</b> ZOCALO PAREDES PUERTAS VENTANAS COLUMNA CUBIERTA					HABITACIONAL							
																COMERCIAL							
																INSTITUCIONAL							
																PRODUCTIVO							
																ESPECIFICACION: vivienda multifamiliar							
																<b>CONSERVACION</b>							
																<b>INTEGRIDAD</b>							
																SIN TRANSFORMAR							
																POCO TRANSFORMADA							
																MUY TRANSFORMADA							
<b>PATRON DE ORDENAMIENTO:</b> lineal <b>OBSERVACIONES:</b> Las paredes son también de plywood						<b>PISO:</b> 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE												
											EXCELENTE												
FECHA EXACTA:						FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar					BUENO												
											REGULAR												
											MALO												
											FECHA: 17 de Enero del 2006												

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																		
3	3	5	C	R4	13	FORMA Y TRANSICION			PERFIL			UBICACION																																																																																																																																																												
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																								
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>																																																																																																																																																																								
<p><b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b></p> <p>1841 - 1912</p> <p>1912 - 1963</p> <p>FECHA EXACTA:</p>						<p><b>MATERIAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																							
						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																																				
<p><b>FUNCION</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO																																																																																																																																															
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																						
HABITACIONAL																																																																																																																																																																								
COMERCIAL																																																																																																																																																																								
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																								
PRODUCTIVO																																																																																																																																																																								
<p>ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</p>																																																																																																																																																																								
<p><b>CONSERVACION</b></p>																																																																																																																																																																								
<p><b>INTEGRIDAD</b></p>																																																																																																																																																																								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>													SIN TRANSFORMAR		POCO TRANSFORMADA		MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																							
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																								
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																								
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																								
<p>ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</p>																																																																																																																																																																								
<p>EXCELENTE</p>																																																																																																																																																																								
<p>BUENO</p>																																																																																																																																																																								
<p>REGULAR</p>																																																																																																																																																																								
<p>MALO</p>																																																																																																																																																																								
<p>FECHA: 17 de Enero del 2006</p>																																																																																																																																																																								
<p>FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</p>																																																																																																																																																																								

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	5	C	R4	14	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
<p>Fachada Suroeste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL						
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar						<b>CONSERVACION</b>					
						PISO						<b>INTEGRIDAD</b>					
						ZOCALO						SIN TRANSFORMAR					
						PAREDES						POCO TRANSFORMADA					
						PUERTAS						MUY TRANSFORMADA					
VENTANAS						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE											
EPOCA CONSTRUCTIVA						EXCELENTE											
1841 - 1912						BUENO											
1912 - 1963						REGULAR											
FECHA EXACTA:						MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006											

MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA
PISO															
ZOCALO															
PAREDES															
PUERTAS															
VENTANAS															
COLUMNA															
CUBIERTA															

PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal PISO: 1





OBSERVACIONES:

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	5	C	R4	15	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL						
						HABITACIONAL											
EPOCA CONSTRUCTIVA						PISO			COMERCIAL								
						ZOCALO			INSTITUCIONAL								
1841 - 1912						PAREDES			PRODUCTIVO								
						PUERTAS			ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar								
1912 - 1963						VENTANAS			<b>CONSERVACION</b>								
						COLUMNA			<b>INTEGRIDAD</b>								
FECHA EXACTA:						CUBIERTA			SIN TRANSFORMAR								
						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						OBSERVACIONES:						EXCELENTE					
												BUENO					
												REGULAR					
FECHA:17 de Enero del 2006												MALO					







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																															
3	3	5	C	R4	16	FORMA Y TRANSICION				PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																						
REGISTRO FOTOGRAFICO  Fachada Noreste (principal)																																																																																																																																																																					
						EPOCA CONSTRUCTIVA 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																COLUMNA																CUBIERTA																<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE							BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																																
PISO																																																																																																																																																																					
ZOCALO																																																																																																																																																																					
PAREDES																																																																																																																																																																					
PUERTAS																																																																																																																																																																					
VENTANAS																																																																																																																																																																					
COLUMNA																																																																																																																																																																					
CUBIERTA																																																																																																																																																																					
FUNCION																																																																																																																																																																					
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																			
HABITACIONAL																																																																																																																																																																					
COMERCIAL																																																																																																																																																																					
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																					
PRODUCTIVO																																																																																																																																																																					
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1					ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																										
OBSERVACIONES:						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSERVACION</th> </tr> <tr> <th colspan="3">INTEGRIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td>EXCELENTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUENO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REGULAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MALO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											CONSERVACION			INTEGRIDAD			SIN TRANSFORMAR			POCO TRANSFORMADA			MUY TRANSFORMADA			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			EXCELENTE			BUENO			REGULAR			MALO																																																																																																																									
CONSERVACION																																																																																																																																																																					
INTEGRIDAD																																																																																																																																																																					
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																					
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																					
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																					
ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																					
EXCELENTE																																																																																																																																																																					
BUENO																																																																																																																																																																					
REGULAR																																																																																																																																																																					
MALO																																																																																																																																																																					
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																																																																															






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION								
3	3	5	C	R4	17	FORMA Y TRANSICION	PERFIL						UBICACION	
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>					
 <p>Fachada Sureste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL			
						HABITACIONAL								
						COMERCIAL								
						INSTITUCIONAL								
						PRODUCTIVO								
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar								
						<b>CONSERVACION</b>								
						<b>INTEGRIDAD</b>								
						SIN TRANSFORMAR								
						POCO TRANSFORMADA								
MUY TRANSFORMADA														
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal			PISO: 1			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE		
1841 - 1912						OBSERVACIONES:						EXCELENTE		
1912 - 1963												BUENO		
FECHA EXACTA:												REGULAR		
												MALO		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA:17 de Enero del 2006		






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
3	3	5	C	R4	18	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
 <p>Fachada Oeste (principal)</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th colspan="3">CONSERVACION</th> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th colspan="3">INTEGRIDAD</th> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="2">EPOCA CONSTRUCTIVA</td> <td colspan="10">PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</td> <td colspan="3">PISO: 1</td> <td colspan="3">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="10">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1841 - 1912</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1912 - 1963</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FECHA EXACTA:</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="3">FECHA:17 de Enero del 2006</td> </tr> </tbody> </table>															MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			COLUMNA																	CONSERVACION			CUBIERTA																	INTEGRIDAD			EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES:													EXCELENTE			1841 - 1912																			BUENO			1912 - 1963																			REGULAR			FECHA EXACTA:																			MALO			FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																			FECHA:17 de Enero del 2006		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
COLUMNA																	CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
CUBIERTA																	INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						OBSERVACIONES:													EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1841 - 1912																			BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1912 - 1963																			REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FECHA EXACTA:																			MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																			FECHA:17 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																	






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	<b>CONFORMACION</b>																						
3	3	5	C	R4	19	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>									<b>FUNCION</b>																			
 <p>Fachada Sur (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL																	
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b> 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL						
						PISO																						
						ZOCALO																						
						PAREDES																						
						PUERTAS																						
						VENTANAS																						
						COLUMNA																						
CUBIERTA																												
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal OBSERVACIONES:						PISO: 1					<b>CONSERVACION</b> INTEGRIDAD SIN TRANSFORMAR POCO TRANSFORMADA MUY TRANSFORMADA ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE EXCELENTE BUENO REGULAR MALO																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006																						






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L											
3						3						5						C						R4						20											
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>  Fachada Sur (principal)  Detalle de baranda																		<b>CONFORMACION</b> FORMA Y TRANSICION 												PERFIL 						UBICACION 					
																		<b>MATERIAL</b> CONCRETO MADERA LADRILLO ADOBE BAHAREQUE BLOCK ZINC MOSAICO LUJADO CERAMICA PIEDRA TERRAZO ACERO VIDRIO TEJA												<b>FUNCION</b> USO ORIGINAL ACTUAL HABITACIONAL COMERCIAL INSTITUCIONAL PRODUCTIVO ESPECIFICACION: vivienda multifamiliar											
PISO ZOCALO PAREDES PUERTAS VENTANAS COLUMNA CUBIERTA												<b>CONSERVACION</b> INTEGRIDAD SIN TRANSFORMAR POCO TRANSFORMADA MUY TRANSFORMADA ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE EXCELENTE BUENO REGULAR MALO																													
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b> 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:																		PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal OBSERVACIONES: PISO: 1												FECHA: 17 de Enero del 2006											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																																									

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																												
3	3	5	C	R4	21	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																																																																																																																																										
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																																																									
 <p>Fachada Sur (principal)</p>		 <p>Detalle de columna</p>		USO	ORIGINAL				ACTUAL																																																																																																																																									
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																COLUMNA																CUBIERTA																HABITACIONAL		
																MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																			
PISO																																																																																																																																																		
ZOCALO																																																																																																																																																		
PAREDES																																																																																																																																																		
PUERTAS																																																																																																																																																		
VENTANAS																																																																																																																																																		
COLUMNA																																																																																																																																																		
CUBIERTA																																																																																																																																																		
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal PISO: 1 OBSERVACIONES:										COMERCIAL																																																																																																																																		
																INSTITUCIONAL																																																																																																																																		
1912 - 1963																PRODUCTIVO																																																																																																																																		
																ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																		
FECHA EXACTA:																<b>CONSERVACION</b>																																																																																																																																		
																<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																																																																		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																		
																ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																		
																EXCELENTE																																																																																																																																		
																BUENO																																																																																																																																		
																REGULAR																																																																																																																																		
																MALO																																																																																																																																		
																FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																																																		

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION															
3	3	5	C	R4	22	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>												
 <p>Fachada Sur (principal)</p>  <p>Detalle de baranda</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL										
						HABITACIONAL															
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>						PISO															
						ZOCALO															
1841 - 1912						PAREDES															
						PUERTAS															
1912 - 1963						VENTANAS															
						COLUMNA															
FECHA EXACTA:						CUBIERTA															
						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			
OBSERVACIONES: Casa de finca																EXCELENTE					
																		BUENO			
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		REGULAR			
																		MALO			
																FECHA: 17 de Enero del 2006					

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																																																																																		
3	3	5	C	R4	23	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Fachada Sur (principal)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																								
<p>Detalle de baranda</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="16">ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td colspan="16">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td colspan="16">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="16">SIN TRANSFORMAR</td> </tr> <tr> <td colspan="16">POCO TRANSFORMADA</td> </tr> <tr> <td colspan="16">MUY TRANSFORMADA</td> </tr> <tr> <td colspan="16">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="16">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="16">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="16">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="16">MALO</td> </tr> </tbody> </table>	MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL																			COMERCIAL																			INSTITUCIONAL																			PRODUCTIVO																			ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																CONSERVACION																INTEGRIDAD																SIN TRANSFORMAR																POCO TRANSFORMADA																MUY TRANSFORMADA																ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																EXCELENTE																BUENO																REGULAR																MALO															
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE			BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																						
	USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																					
HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																								
INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																																																																																																																																								
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																								
BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																								
REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																								
MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal OBSERVACIONES:	PISO: 1	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																
1841 - 1912								EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																
1912 - 1963						Casa de finca	BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FECHA EXACTA:							REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																		








Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																								
3	3	5	B	R4	24	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION																																																																																													
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																					
<p>Fachada Suroeste (principal)</p>									<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS															
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA							LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																			
PISO																																																																																																														
ZOCALO																																																																																																														
PAREDES																																																																																																														
PUERTAS																																																																																																														
VENTANAS																																																																																																														
<p>Fachada Noroeste</p>						<table border="1"> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO			ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																						
												HABITACIONAL																																																																																																		
COMERCIAL																																																																																																														
INSTITUCIONAL																																																																																																														
PRODUCTIVO																																																																																																														
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal <span style="float: right;">PISO: 1</span> OBSERVACIONES:						<b>CONSERVACION</b>																																																																																																		
												<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																																		
1841 - 1912						Casa de finca						SIN TRANSFORMAR																																																																																																		
												POCO TRANSFORMADA																																																																																																		
1912 - 1963						Casa de finca						MUY TRANSFORMADA																																																																																																		
												ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																		
FECHA EXACTA:						Casa de finca						EXCELENTE																																																																																																		
												BUENO																																																																																																		
						Casa de finca						REGULAR																																																																																																		
												MALO																																																																																																		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																		

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																					
3	3	5	B	R4	25	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																																																																																																																																																			
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																																																																		
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel y columna</p>									<table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO																																																																																																																																			
						USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																			
HABITACIONAL																																																																																																																																																											
COMERCIAL																																																																																																																																																											
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																											
PRODUCTIVO																																																																																																																																																											
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																COLUMNA																CUBIERTA																<b>CONSERVACION</b> ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar <b>INTEGRIDAD</b> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			SIN TRANSFORMAR			POCO TRANSFORMADA			MUY TRANSFORMADA		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																												
PISO																																																																																																																																																											
ZOCALO																																																																																																																																																											
PAREDES																																																																																																																																																											
PUERTAS																																																																																																																																																											
VENTANAS																																																																																																																																																											
COLUMNA																																																																																																																																																											
CUBIERTA																																																																																																																																																											
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																											
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																											
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																											
1841 - 1912		PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																													
1912 - 1963		OBSERVACIONES:										EXCELENTE		BUENO																																																																																																																																													
FECHA EXACTA:												REGULAR		MALO																																																																																																																																													
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																																																											

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																									
3	3	5	B	R4	26	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																																																																																																			
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																						
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO			ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																		
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																	ZOCALO																	PAREDES																	PUERTAS																	VENTANAS															
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE							BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																										
PISO																																																																																																															
ZOCALO																																																																																																															
PAREDES																																																																																																															
PUERTAS																																																																																																															
VENTANAS																																																																																																															
EPOCA CONSTRUCTIVA						COMERCIAL																																																																																																									
						INSTITUCIONAL																																																																																																									
1841 - 1912						PRODUCTIVO																																																																																																									
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			<b>CONSERVACION</b>																																																																																																						
1912 - 1963						INTEGRIDAD			SIN TRANSFORMAR																																																																																																						
						POCO TRANSFORMADA			BUENO																																																																																																						
FECHA EXACTA:						MUY TRANSFORMADA			REGULAR																																																																																																						
						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			MALO																																																																																																						
OBSERVACIONES:						EXCELENTE			FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																						
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1																																																																																																									

FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																			
3	3	5	B	R4	27	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION								
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																
 <p>Fachada Noreste (principal)</p>  <p>Detalle de tapiche</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL														
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO
EPOCA CONSTRUCTIVA						PISO																COMERCIAL			
1841 - 1912						ZOCALO																INSTITUCIONAL			
1912 - 1963						PAREDES																PRODUCTIVO			
FECHA EXACTA:						PUERTAS																ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						VENTANAS																<b>CONSERVACION</b>			
1841 - 1912						COLUMNA																<b>INTEGRIDAD</b>			
1912 - 1963						CUBIERTA																	SIN TRANSFORMAR		
FECHA EXACTA:						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1				ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						OBSERVACIONES:						EXCELENTE													
FECHA EXACTA:						Casa de finca						BUENO													
FECHA EXACTA:						OBSERVACIONES:						REGULAR													
FECHA EXACTA:						OBSERVACIONES:						MALO													
FECHA EXACTA:						OBSERVACIONES:						FECHA:17 de Enero del 2006													






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	3	5	B	R4	28	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																	
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 Fachada Noroeste (principal)																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EPOCA CONSTRUCTIVA  1841 - 1912  1912 - 1963  FECHA EXACTA:						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</td> <td colspan="5">PISO: 1</td> <td colspan="5">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Casa de finca</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> <td colspan="5"></td> <td colspan="5">FECHA:17 de Enero del 2006</td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			COLUMNA																	CONSERVACION			CUBIERTA																	INTEGRIDAD			PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					OBSERVACIONES:											EXCELENTE					Casa de finca											BUENO																REGULAR																MALO					FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar											FECHA:17 de Enero del 2006				
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO																	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																											
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																															
						PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																										
						ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																										
						PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																										
						PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																										
						VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																										
						COLUMNA																	CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																										
						CUBIERTA																	INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																										
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																						
OBSERVACIONES:											EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																						
Casa de finca											BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																						
											REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																						
											MALO																																																																																																																																																																																																																																																																						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar											FECHA:17 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																						






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	<b>CONFORMACION</b>										
3	3	5	B	R4	29	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION				
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>									<b>FUNCION</b>							
 <p>Fachada Sureste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL					
						HABITACIONAL										
						COMERCIAL										
						INSTITUCIONAL										
						PRODUCTIVO										
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar										
						<b>CONSERVACION</b>										
						<b>INTEGRIDAD</b>										
						SIN TRANSFORMAR										
						POCO TRANSFORMADA										
MUY TRANSFORMADA																
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										
1912 - 1963																
FECHA EXACTA: 1900																
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006										

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																	
3	3	5	B	R4	30	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION											
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>														
 <p>Fachada Este (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL												
						EPOCA CONSTRUCTIVA						HABITACIONAL						COMERCIAL					
1841 - 1912						PISO					PRODUCTIVO					ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar							
1912 - 1963						ZOCALO					ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar					<b>CONSERVACION</b>							
FECHA EXACTA:						PAREDES					INTEGRIDAD					SIN TRANSFORMAR							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						PUERTAS					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					EXCELENTE							
						VENTANAS					BUENO					REGULAR							
						COLUMNA					MUY TRANSFORMADA					MALO							
						CUBIERTA					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					FECHA: 17 de Enero del 2006							
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1																	
OBSERVACIONES:																							

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	5	B	R4	31	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>															
 <p>Fachada Noreste (principal)</p>  <p>Detalle de columna</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO
PISO																						COMERCIAL		
ZOCALO																						INSTITUCIONAL		
PAREDES																						PRODUCTIVO		
PUERTAS																						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar		
VENTANAS																						<b>CONSERVACION</b>		
COLUMNA																						<b>INTEGRIDAD</b>		
CUBIERTA																						SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA																						POCO TRANSFORMADA		
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 2		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1912 - 1963						OBSERVACIONES:												EXCELENTE						
FECHA EXACTA:																		BUENO						
																		REGULAR						
																		MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA:17 de Enero del 2006						







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																	
3	3	5	B	R4	32	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION																																																																																																						
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																														
 <p>Fachada Noreste (principal)</p>  <p>Detalle de columna y tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																												
						EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> <tr> <td>PISO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																	ZOCALO																	PAREDES																	PUERTAS																	VENTANAS													
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE							BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																		
PISO																																																																																																																							
ZOCALO																																																																																																																							
PAREDES																																																																																																																							
PUERTAS																																																																																																																							
VENTANAS																																																																																																																							
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																						
						1912 - 1963						OBSERVACIONES:											EXCELENTE																																																																																																
FECHA EXACTA:																							BUENO																																																																																																
						FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	REGULAR																																																																																																
																							MALO																																																																																																
																							FECHA:17 de Enero del 2006																																																																																																




Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	5	B	R4	33	FORMA Y TRANSICION	PERFIL						UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL						
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar											
						<b>CONSERVACION</b>											
						<b>INTEGRIDAD</b>											
						SIN TRANSFORMAR											
						POCO TRANSFORMADA											
MUY TRANSFORMADA																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal			PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:						EXCELENTE					
1912 - 1963												BUENO					
FECHA EXACTA:												REGULAR					
												MALO					
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA:17 de Enero del 2006					






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																		
3	3	5	B	R4	34	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																																																																																																																																																																																
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																								
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>																																																																																																																																																																																								
<p>EPOCA CONSTRUCTIVA</p> <p>1841 - 1912</p> <p>1912 - 1963</p> <p>FECHA EXACTA:</p>						<p><b>MATERIAL</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																								<p><b>FUNCION</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</p>			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO		
						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																																																				
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																						
HABITACIONAL																																																																																																																																																																																								
COMERCIAL																																																																																																																																																																																								
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																								
PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																								
<p>PISO</p> <p>ZOCALO</p> <p>PAREDES</p> <p>PUERTAS</p> <p>VENTANAS</p> <p>COLUMNA</p> <p>CUBIERTA</p>						<p><b>CONSERVACION</b></p> <p><b>INTEGRIDAD</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											SIN TRANSFORMAR			POCO TRANSFORMADA			MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																	
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																																								
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																								
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																								
<p>PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</p> <p>OBSERVACIONES:</p>						<p>PISO: 1</p> <p>ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>EXCELENTE</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BUENO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>REGULAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MALO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			EXCELENTE			BUENO			REGULAR			MALO																																																																																																																																																																						
EXCELENTE																																																																																																																																																																																								
BUENO																																																																																																																																																																																								
REGULAR																																																																																																																																																																																								
MALO																																																																																																																																																																																								
<p>FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</p>						<p>FECHA: 17 de Enero del 2006</p>																																																																																																																																																																																		

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION										
3	3	5	B	R4	35	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>							
<p>Fachada Sureste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL					
						HABITACIONAL										
						COMERCIAL										
						INSTITUCIONAL										
						PRODUCTIVO										
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar										
						<b>CONSERVACION</b>										
						<b>INTEGRIDAD</b>										
						SIN TRANSFORMAR										
						POCO TRANSFORMADA										
MUY TRANSFORMADA																
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso					PISO: 1					
1841 - 1912						OBSERVACIONES:  Casa de finca										
1912 - 1963																
FECHA EXACTA:																
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE										
						EXCELENTE										
						BUENO										
						REGULAR										
						MALO										
						FECHA:17 de Enero del 2006										





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	5	B	R4	36	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>															
 <p>Fachada Noreste (principal)</p>  <p>Detalle de pórtico</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO
PISO																						COMERCIAL		
ZOCALO																						INSTITUCIONAL		
PAREDES																						PRODUCTIVO		
PUERTAS																						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar		
VENTANAS																						<b>CONSERVACION</b>		
COLUMNA																						<b>INTEGRIDAD</b>		
CUBIERTA																						SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: dispersa										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:												EXCELENTE						
1912 - 1963																		BUENO						
FECHA EXACTA:						Casa de finca												REGULAR						
																		MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA:17 de Enero del 2006						






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L					
3						3						5						B						R4						37					
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>																																			
<p>Fachada Sureste (principal)</p>												<p>Vista de la fachada sureste</p>																							
<b>FORMA Y TRANSICION</b>												<b>PERFIL</b>												<b>UBICACION</b>											
<b>MATERIAL</b>												CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	<b>FUNCION</b>								
												USO						ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL						COMERCIAL						INSTITUCIONAL			
PISO												ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																							
ZOCALO												<b>CONSERVACION</b>																							
PAREDES												<b>INTEGRIDAD</b>																							
PUERTAS												SIN TRANSFORMAR																							
VENTANAS												POCO TRANSFORMADA																							
COLUMNA												MUY TRANSFORMADA																							
CUBIERTA												ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																							
EPOCA CONSTRUCTIVA												PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso												PISO: 1											
1841 - 1912												OBSERVACIONES:												EXCELENTE											
1912 - 1963												Casa de finca												BUENO											
FECHA EXACTA:												REGULAR																							
												MALO																							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA:17 de Enero del 2006																							

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P						C						D						S						M/R						L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3						3						5						B						R4						38																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
<b>CONFORMACION</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
REGISTRO FOTOGRAFICO												FORMA Y TRANSICION												PERFIL						UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																				<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th colspan="3">CONSERVACION</th> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <th colspan="3">INTEGRIDAD</th> </tr> <tr> <td colspan="12" rowspan="2">EPOCA CONSTRUCTIVA</td> <td colspan="12" rowspan="2">PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso</td> <td colspan="6" rowspan="2">PISO: 1</td> <td colspan="6">SIN TRANSFORMAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="12" rowspan="2">1841 - 1912</td> <td colspan="12" rowspan="2">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="6">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="12" rowspan="2">1912 - 1963</td> <td colspan="12" rowspan="2">Casa de finca</td> <td colspan="6">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="12">FECHA EXACTA:</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="6">FECHA: 17 de Enero del 2006</td> </tr> <tr> <td colspan="24">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> </tr> </tbody> </table>												MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			COLUMNA																	CONSERVACION			CUBIERTA																	INTEGRIDAD			EPOCA CONSTRUCTIVA												PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso												PISO: 1						SIN TRANSFORMAR						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						1841 - 1912												OBSERVACIONES:												EXCELENTE						BUENO						1912 - 1963												Casa de finca												REGULAR						MALO						FECHA EXACTA:																	
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COLUMNA																	CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUBIERTA																	INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EPOCA CONSTRUCTIVA												PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso												PISO: 1						SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
																														ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1841 - 1912												OBSERVACIONES:												EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																								BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1912 - 1963												Casa de finca												REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																								MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FECHA EXACTA:																								FECHA: 17 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																
3	3	5	B	R4	39	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION														
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>													
 <p>Fachada Noreste (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL											
						EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL										HABITACIONAL
CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK							ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	COMERCIAL	
1841 - 1912						PISO										INSTITUCIONAL						
						ZOCALO										PRODUCTIVO						
1912 - 1963						PAREDES										<b>CONSERVACION</b>						
						PUERTAS										INTEGRIDAD						
FECHA EXACTA:						VENTANAS										POCO TRANSFORMADA						
						COLUMNA										MUY TRANSFORMADA						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						CUBIERTA										EXCELENTE						
						PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso										PISO: 1						
OBSERVACIONES:						Casa de finca										REGULAR						
																MALO						
FECHA:17 de Enero del 2006																						








Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																												
3	3	5	B	R4	40	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																																																																																																																																										
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																		
 <p>Fachada Norte (principal)</p>																																																																																																																																																		
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PISO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>ZOCALO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PAREDES</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>PUERTAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>VENTANAS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>COLUMNA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>CUBIERTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																COLUMNA																CUBIERTA																<b>FUNCION</b>		
																MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																			
																PISO																																																																																																																																		
																ZOCALO																																																																																																																																		
																PAREDES																																																																																																																																		
																PUERTAS																																																																																																																																		
																VENTANAS																																																																																																																																		
																COLUMNA																																																																																																																																		
																CUBIERTA																																																																																																																																		
																USO		ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																															
HABITACIONAL																																																																																																																																																		
COMERCIAL																																																																																																																																																		
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																		
PRODUCTIVO																																																																																																																																																		
ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																		
<b>CONSERVACION</b>																																																																																																																																																		
<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																																																																																		
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																		
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																		
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																		
ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																		
EXCELENTE																																																																																																																																																		
BUENO																																																																																																																																																		
REGULAR																																																																																																																																																		
MALO																																																																																																																																																		
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal																																																																																																																																												
1912 - 1963						PISO: 1																																																																																																																																												
FECHA EXACTA:						OBSERVACIONES:																																																																																																																																												
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA:17 de Enero del 2006																																																																																																																																												






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																			
3	3	5	B	R4	41	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION								
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																
<p>Fachada Norte (principal)</p> <p>Detalle de fachada Norte</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL														
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL			
						PISO																			
						ZOCALO																	INSTITUCIONAL		
						PAREDES																			
						PUERTAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar		
						VENTANAS																			
EPOCA CONSTRUCTIVA						COLUMNA																<b>INTEGRIDAD</b>			
						CUBIERTA																			
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE							
1912 - 1963						OBSERVACIONES:												EXCELENTE							
FECHA EXACTA: 1906																		BUENO							
																		REGULAR							
																		MALO							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA:17 de Enero del 2006							





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	5	B	R4	42	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>															
 <p>Fachada Sur (principal)</p>  <p>Detalle de columna</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
												HABITACIONAL												
						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	COMERCIAL			
PISO																					INSTITUCIONAL			
ZOCALO																						PRODUCTIVO		
PAREDES																						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar		
PUERTAS																						<b>CONSERVACION</b>		
VENTANAS																						<b>INTEGRIDAD</b>		
COLUMNA																						SIN TRANSFORMAR		
CUBIERTA																							POCO TRANSFORMADA	
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:												EXCELENTE						
1912 - 1963																		BUENO						
FECHA EXACTA:																		REGULAR						
																		MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA:17 de Enero del 2006						

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)







P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION										
3	3	5	B	R4	43	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>							
 <p>Fachada Sur (principal)</p>  <p>Detalle de columna</p>									USO			ORIGINAL	ACTUAL			
						HABITACIONAL										
						COMERCIAL										
						INSTITUCIONAL										
						PRODUCTIVO										
						ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar						<b>CONSERVACION</b>				
						INTEGRIDAD						SIN TRANSFORMAR				
						COLUMNA						POCO TRANSFORMADA				
						CUBIERTA						MUY TRANSFORMADA				
						EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal				
1841 - 1912						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE										
1912 - 1963						OBSERVACIONES:										
FECHA EXACTA:						EXCELENTE										
						BUENO										
						REGULAR										
						MALO										
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 17 de Enero del 2006										

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L														
3						3						5						B						R4						44														
REGISTRO FOTOGRAFICO																		FORMA Y TRANSICION									PERFIL									UBICACION								
 <p>Fachada Norte (principal)</p>																																												
<b>MATERIAL</b>																		CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	<b>FUNCION</b>											
																																	USO	ORIGINAL	ACTUAL									
																																	HABITACIONAL											
																																	COMERCIAL											
																																	INSTITUCIONAL											
																																	PRODUCTIVO											
																																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar											
																		<b>CONSERVACION</b>																										
																		<b>INTEGRIDAD</b>																										
																																	SIN TRANSFORMAR											
															POCO TRANSFORMADA																													
															MUY TRANSFORMADA																													
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>																		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																										
1841 - 1912																		EXCELENTE																										
1912 - 1963																		BUENO																										
FECHA EXACTA:																		REGULAR																										
FECHA EXACTA:																		MALO																										
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal																		PISO: 1																										
OBSERVACIONES:																		FECHA: 17 de Enero del 2006																										

FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	5	B	R4	45	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>															
 Fachada Sureste (principal)									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
 Fachada xxx						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL		
 Detalle de baranda						PISO																COMERCIAL		
EPOCA CONSTRUCTIVA						ZOCALO																INSTITUCIONAL		
1841 - 1912						PAREDES																PRODUCTIVO		
1912 - 1963						PUERTAS																ESPECIFICACION: Ferrocarril/ vivienda unifamiliar		
FECHA EXACTA:						VENTANAS																<b>CONSERVACION</b>		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						COLUMNA																<b>INTEGRIDAD</b>		
						CUBIERTA																SIN TRANSFORMAR		
						PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso	PISO: 1										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE							
						OBSERVACIONES:	Casa que sirvió de centro de acopio al ferrocarril										EXCELENTE							
																	BUENO							
																	REGULAR							
																	MALO							
																	FECHA: 17 de Enero del 2006							