










Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																						
3	3	4	C	R7	1	FORMA Y TRANSICION	PERFIL						UBICACION															
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																			
FACHADA NORTE			FACHADA ESTE (PRINCIPAL)						USO	ORIGINAL	ACTUAL																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL						
						PISO																						
						ZOCALO																				ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						PAREDES																				<b>CONSERVACION</b>		
						PUERTAS																				<b>INTEGRIDAD</b>		
						VENTANAS																				SIN TRANSFORMAR		
						COLUMNA																				POCO TRANSFORMADA		
						CUBIERTA																				MUY TRANSFORMADA		
						1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					
						1912 - 1963						OBSERVACIONES:						La propiedad posee un muro de contención de piedra que da a la Carretera Nacional La Fachada Este exhibe paredes de plywood, el resto de la casa es de tablilla, incluyendo el tapichel.					EXCELENTE					
FECHA EXACTA:																	BUENO											
																	REGULAR											
																	MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	FECHA: 5 de Enero del 2006											

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																					
3	3	4	C	R7	2	FORMA Y TRANSICION	PERFIL						UBICACION																																																																																														
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																		
<p>Fachada Este (Principal)</p>									ORIGINAL			ACTUAL																																																																																															
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS															
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE							BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																						
PISO																																																																																																											
ZOCALO																																																																																																											
PAREDES																																																																																																											
PUERTAS																																																																																																											
VENTANAS																																																																																																											
EPOCA CONSTRUCTIVA						COMERCIAL																																																																																																					
						INSTITUCIONAL																																																																																																					
1841 - 1912						PRODUCTIVO																																																																																																					
						ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar																																																																																																					
1912 - 1963						<b>CONSERVACION</b>						<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																															
						SIN TRANSFORMAR																																																																																																					
FECHA EXACTA: 1950						POCO TRANSFORMADA																																																																																																					
						MUY TRANSFORMADA																																																																																																					
FICHA ELABORADA POR: Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						EXCELENTE																																																																																															
						OBSERVACIONES:						BUENO																																																																																															
Las paredes de la ampliación no corresponden al mismo patrón del resto de la casa ya que son de concreto, mientras que en el resto del inmueble son de tablilla de 12"						REGULAR																																																																																																					
						MALO																																																																																																					
						FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																					

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	4	C	R7	3	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada Este (Principal)</p>									USO		ORIGINAL	ACTUAL					
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						PISO						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar					
						ZOCALO						<b>CONSERVACION</b>					
						PAREDES						<b>INTEGRIDAD</b>					
						PUERTAS						SIN TRANSFORMAR					
						VENTANAS						POCO TRANSFORMADA					
COLUMNA						MUY TRANSFORMADA											
CUBIERTA																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE				
1841 - 1912						OBSERVACIONES:						EXCELENTE					
1912 - 1963												BUENO					
FECHA EXACTA: 1950												REGULAR					
												MALO					
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 5 de Enero del 2006					



Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																						
3	3	4	C	R7	4	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION							FUNCION													
REGISTRO FOTOGRAFICO									USO			ORIGINAL	ACTUAL															
 <p>Fachada Este (Principal)</p>									MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL			
						PISO																			COMERCIAL			
						ZOCALO																				INSTITUCIONAL		
						PAREDES																				PRODUCTIVO		
						PUERTAS																				ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						VENTANAS																				<b>CONSERVACION</b>		
						COLUMNA																				<b>INTEGRIDAD</b>		
						CUBIERTA																				SIN TRANSFORMAR		
						EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE				
						1841 - 1912						OBSERVACIONES:  La ampliación corresponde al alero en la fachada principal										EXCELENTE						
1912 - 1963						BUENO																						
FECHA EXACTA: 1950						REGULAR																						
																		MALO										
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA: 5 de Enero del 2006										






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION												
3	3	4	C	R7	5	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION						
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>									
 <p>Fachada Este (principal)</p> <p>Vista de cafetales que rodean el inmueble</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL							
						HABITACIONAL												
						COMERCIAL												
						INSTITUCIONAL												
						PRODUCTIVO												
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar												
						<b>CONSERVACION</b>												
						<b>INTEGRIDAD</b>												
						SIN TRANSFORMAR												
						POCO TRANSFORMADA												
MUY TRANSFORMADA																		
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: Disperso					PISO: 1							
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE		
1912 - 1963																EXCELENTE		
FECHA EXACTA:																BUENO		
						REGULAR												
						MALO												
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 5 de Enero del 2006												

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																							
3	3	4	C	R7	6	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION												
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																				
 <p>Fachada Este (principal)</p>		 <p>Calle de ingreso al inmueble</p>		USO	ORIGINAL				ACTUAL																				
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL							
						PISO																				COMERCIAL			
						ZOCALO																					INSTITUCIONAL		
						PAREDES																					PRODUCTIVO		
						PUERTAS																					ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						VENTANAS																					<b>CONSERVACION</b>		
						COLUMNA																					<b>INTEGRIDAD</b>		
						CUBIERTA																					SIN TRANSFORMAR		
						1841 - 1912				PATRON DE ORDENAMIENTO: Disperso										PISO: 2		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE							
						1912 - 1963				OBSERVACIONES:												EXCELENTE							
FECHA EXACTA:				La ampliación corresponde al segundo PISO												BUENO													
																REGULAR													
																MALO													
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 5 de Enero del 2006																	

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																							
3	3	4	C	R7	7	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION												
REGISTRO FOTOGRAFICO						 <p>Vista de la Fachada principal</p>				<b>FUNCION</b>																			
 <p>Vista de la ubicación del inmueble</p>										USO	ORIGINAL	ACTUAL																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL							
						PISO																				COMERCIAL			
						ZOCALO																					INSTITUCIONAL		
						PAREDES																					PRODUCTIVO		
						PUERTAS																					ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						VENTANAS																					<b>CONSERVACION</b>		
						COLUMNA																					<b>INTEGRIDAD</b>		
CUBIERTA																					SIN TRANSFORMAR								
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: Disperso										PISO: 1	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE												
1912 - 1963						OBSERVACIONES:										EXCELENTE													
FECHA EXACTA:						El zinc es solo en las paredes laterales, esta es una casa de finca										BUENO													
																REGULAR													
																MALO													
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006													







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	4	C	R7	8	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>															
 <p>Fachada Sur (principal)</p>  <p>Detalle de Baranda</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO
PISO																						COMERCIAL		
ZOCALO																						INSTITUCIONAL		
PAREDES																						PRODUCTIVO		
PUERTAS																						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar/ Sede Oscar Arias		
VENTANAS																						<b>CONSERVACION</b>		
COLUMNA																						INTEGRIDAD		
CUBIERTA																						SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										EXCELENTE								
1912 - 1963																BUENO								
FECHA EXACTA:																REGULAR								
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																MALO								
																FECHA: 5 de Enero del 2006								

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION														
3	3	4	B	R7	9	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION			
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>											
 <p>Fachada Sur (frente Carretera Nacional)</p>  <p>Fachada Oeste ( Principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL									
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO
PISO																	COMERCIAL			
ZOCALO																		INSTITUCIONAL		
PAREDES																		PRODUCTIVO		
PUERTAS																		ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
VENTANAS																		<b>CONSERVACION</b>		
COLUMNA																	INTEGRIDAD			
CUBIERTA																	SIN TRANSFORMAR			
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1				
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE				
1912 - 1963						Las paredes son de plywood en la Fachada Sur, de tablilla en la Fachada Oeste y de tablón en la Fachada Este										EXCELENTE				
FECHA EXACTA:																BUENO				
																REGULAR				
																MALO				
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006				





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L																				
3						3						4						B						R7						10																				
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>																																																		
 <p>Fachada Norte (principal)</p>																								<b>FORMA Y TRANSICION</b>												<b>PERFIL</b>						<b>UBICACION</b>								
																																																		
<b>MATERIAL</b>												<table border="1"> <tr><td>CONCRETO</td></tr> <tr><td>MADERA</td></tr> <tr><td>LADRILLO</td></tr> <tr><td>ADOBE</td></tr> <tr><td>BAHAREQUE</td></tr> <tr><td>BLOCK</td></tr> <tr><td>ZINC</td></tr> <tr><td>MOSAICO</td></tr> <tr><td>LUJADO</td></tr> <tr><td>CERAMICA</td></tr> <tr><td>PIEDRA</td></tr> <tr><td>TERRAZO</td></tr> <tr><td>ACERO</td></tr> <tr><td>VIDRIO</td></tr> <tr><td>TEJA</td></tr> </table>												CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	<b>FUNCION</b>						<b>CONSERVACION</b>					
																								CONCRETO																										
MADERA																																																		
LADRILLO																																																		
ADOBE																																																		
BAHAREQUE																																																		
BLOCK																																																		
ZINC																																																		
MOSAICO																																																		
LUJADO																																																		
CERAMICA																																																		
PIEDRA																																																		
TERRAZO																																																		
ACERO																																																		
VIDRIO																																																		
TEJA																																																		
PISO						ZOCALO						PAREDES						PUERTAS						VENTANAS						COLUMNA						CUBIERTA														
HABITACIONAL						COMERCIAL						INSTITUCIONAL						PRODUCTIVO						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																										
SIN TRANSFORMAR						POCO TRANSFORMADA						MUY TRANSFORMADA						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																
EXCELENTE						BUENO						REGULAR						MALO																																
1841 - 1912						1912 - 1963						FECHA EXACTA:						FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 5 de Enero del 2006																										
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal												PISO: 2						OBSERVACIONES: Las paredes laterales del lado oeste son de zinc																																

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION									
3	3	4	B	R7	11	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>						
<p>Fachada Norte (principal)</p>									USO			ORIGINAL	ACTUAL		
						<p>Detalle de piso de mosaico</p>						HABITACIONAL			
<p><b>MATERIAL</b></p> <p>CONCRETO</p> <p>MADERA</p> <p>LADRILLO</p> <p>ADOBE</p> <p>BAHAREQUE</p> <p>BLOCK</p> <p>ZINC</p> <p>MOSAICO</p> <p>LUJADO</p> <p>CERAMICA</p> <p>PIEDRA</p> <p>TERRAZO</p> <p>ACERO</p> <p>VIDRIO</p> <p>TEJA</p>												COMERCIAL			
						<p>PISO</p> <p>ZOCALO</p> <p>PAREDES</p> <p>PUERTAS</p> <p>VENTANAS</p> <p>COLUMNA</p> <p>CUBIERTA</p>						INSTITUCIONAL			
<p>EPOCA CONSTRUCTIVA</p> <p>1841 - 1912</p> <p>1912 - 1963</p> <p>FECHA EXACTA:</p>												PRODUCTIVO			
						<p>PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</p> <p>PISO: 1</p> <p>OBSERVACIONES:</p>						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar			
<p>1841 - 1912</p> <p>1912 - 1963</p> <p>FECHA EXACTA:</p>												<b>CONSERVACION</b>			
						<p>FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</p>						<b>INTEGRIDAD</b>			
<p>FECHA: 5 de Enero del 2006</p>												SIN TRANSFORMAR			
												POCO TRANSFORMADA			
												MUY TRANSFORMADA			
												ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			
												EXCELENTE			
												BUENO			
												REGULAR			
												MALO			

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																								
3	3	4	B	R7	12	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																																																																																																																						
 <p>Fachada Norte (principal)</p>																																																																																																																														
						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																															
	PISO																																																																																																																													
ZOCALO																																																																																																																														
PAREDES																																																																																																																														
PUERTAS																																																																																																																														
VENTANAS																																																																																																																														
FUNCION																																																																																																																														
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																												
HABITACIONAL																																																																																																																														
COMERCIAL																																																																																																																														
INSTITUCIONAL																																																																																																																														
PRODUCTIVO																																																																																																																														
EPOCA CONSTRUCTIVA						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																																								
						CONSERVACION																																																																																																																								
1841 - 1912						INTEGRIDAD																																																																																																																								
						SIN TRANSFORMAR																																																																																																																								
1912 - 1963						POCO TRANSFORMADA																																																																																																																								
						MUY TRANSFORMADA																																																																																																																								
FECHA EXACTA:						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																								
						EXCELENTE																																																																																																																								
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						BUENO																																																																																																																								
						REGULAR																																																																																																																								
						MALO																																																																																																																								
						FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																																								









Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION														
3	3	4	B	R7	13	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION								
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>  Fachada Norte (principal)																				
						<b>MATERIAL</b> CONCRETO MADERA LADRILLO ADOBE BAHAREQUE BLOCK ZINC MOSAICO LUJADO CERAMICA PIEDRA TERRAZO ACERO VIDRIO TEJA										<b>FUNCION</b>				
USO		ORIGINAL	ACTUAL																	
HABITACIONAL																				
COMERCIAL																				
INSTITUCIONAL																				
PRODUCTIVO																				
PISO															ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar					
ZOCALO															<b>CONSERVACION</b>					
PAREDES															<b>INTEGRIDAD</b>					
PUERTAS															SIN TRANSFORMAR					
VENTANAS															POCO TRANSFORMADA					
COLUMNA															MUY TRANSFORMADA					
CUBIERTA															ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					
EPOCA CONSTRUCTIVA		PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		EXCELENTE						
1841 - 1912		OBSERVACIONES:  Las paredes laterales son de zinc												BUENO						
1912 - 1963														REGULAR						
FECHA EXACTA:														MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar														FECHA: 5 de Enero del 2006						






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	4	B	R7	14	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada Norte (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL						
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						PISO						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar					
						ZOCALO						<b>CONSERVACION</b>					
						PAREDES						<b>INTEGRIDAD</b>					
						PUERTAS						SIN TRANSFORMAR					
						VENTANAS						POCO TRANSFORMADA					
COLUMNA						MUY TRANSFORMADA											
CUBIERTA						ZINC											
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal				PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					
1841 - 1912						OBSERVACIONES:				EXCELENTE							
1912 - 1963										BUENO							
FECHA EXACTA:										REGULAR							
						MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 5 de Enero del 2006											

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACIÓN																								
3	3	4	B	R7	15	FORMA Y TRANSICIÓN	PERFIL										UBICACION													
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																					
 <p>Fachada Norte (principal)</p>									USO			ORIGINAL	ACTUAL																	
									HABITACIONAL																					
 <p>Fachada Norte ( solo vivienda)</p>									COMERCIAL																					
									INSTITUCIONAL																					
 <p>Detalle de puertas</p>									MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PRODUCTIVO					
									PISO																			ESPECIFICACION: Mixto: Vivienda unifamiliar, Aserradero ahora salón de belleza		
									ZOCALO																			<b>CONSERVACION</b>		
									PAREDES																			<b>INTEGRIDAD</b>		
EPOCA CONSTRUCTIVA									PUERTAS															SIN TRANSFORMAR						
						VENTANAS																			POCO TRANSFORMADA					
1841 - 1912						COLUMNA															MUY TRANSFORMADA									
						CUBIERTA																			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					
1912 - 1963						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		EXCELENTE												
						OBSERVACIONES:																								
FECHA EXACTA:						La ampliación corresponde a la parte comercial										BUENO														
																REGULAR														
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																MALO														
																FECHA: 5 de Enero del 2006														

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION										FUNCION																																																																																																																	
3	3	4	B	R7	16	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION			USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																												
REGISTRO FOTOGRAFICO																			HABITACIONAL																																																																																																														
 <p>Fachada Sur (principal)</p>  <p>Detalle de columna y tapichel</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																<table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																		
PISO																																																																																																																																	
ZOCALO																																																																																																																																	
PAREDES																																																																																																																																	
PUERTAS																																																																																																																																	
VENTANAS																																																																																																																																	
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																															
HABITACIONAL																																																																																																																																	
COMERCIAL																																																																																																																																	
INSTITUCIONAL																																																																																																																																	
PRODUCTIVO																																																																																																																																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th>CONSERVACION</th> <th>INTEGRIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										CONSERVACION	INTEGRIDAD	ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		SIN TRANSFORMAR		POCO TRANSFORMADA		MUY TRANSFORMADA																																																																																																									
CONSERVACION	INTEGRIDAD																																																																																																																																
ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																																																	
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																	
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																	
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																	
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																	
1912 - 1963						OBSERVACIONES:										EXCELENTE																																																																																																																	
FECHA EXACTA:						Las paredes laterales son de zinc										BUENO																																																																																																																	
																REGULAR																																																																																																																	
																MALO																																																																																																																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																																	

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P						C						D						S						M/R						L																																																																				
3						3						4						B						R7						17																																																																				
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>																		<b>CONFORMACION</b>																																																																																
<p>Fachada Norte (principal)</p> <p>Detalle de ingreso</p> <p>Detalle de ventana</p>																		<b>FORMA Y TRANSICION</b> 									<b>PERFIL</b> 									<b>UBICACION</b> 																																																														
<b>MATERIAL</b>																		<b>FUNCION</b>																																																																																
																		CONCRETO						MADERA						LADRILLO						ADOBE						BAHAREQUE						BLOCK						ZINC						MOSAICO						LUJADO						CERAMICA						PIEDRA						TERRAZO						ACERO						VIDRIO		
PISO																		HABITACIONAL																																																																																
ZOCALO																		COMERCIAL																																																																																
PAREDES																		INSTITUCIONAL																																																																																
PUERTAS																		PRODUCTIVO																																																																																
VENTANAS																		ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																
COLUMNA																		<b>CONSERVACION</b>																																																																																
CUBIERTA																		<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																
EPOCA CONSTRUCTIVA																		SIN TRANSFORMAR																																																																																
1841 - 1912																		POCO TRANSFORMADA																																																																																
1912 - 1963																		MUY TRANSFORMADA																																																																																
FECHA EXACTA: 1950																		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal																		PISO: 1																																																																																
OBSERVACIONES:																		EXCELENTE																																																																																
																		BUENO																																																																																
																		REGULAR																																																																																
																		MALO																																																																																
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																








Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																															
3	3	4	B	R7	18	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION																																																																																																																																				
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																																																												
 <p>Fachada Norte (principal)</p>  <p>Detalle de ventana</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																										
						<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>						<table border="1"> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																	ZOCALO																	PAREDES																	PUERTAS																	VENTANAS																	COLUMNA																	CUBIERTA													
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE							BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																
PISO																																																																																																																																																					
ZOCALO																																																																																																																																																					
PAREDES																																																																																																																																																					
PUERTAS																																																																																																																																																					
VENTANAS																																																																																																																																																					
COLUMNA																																																																																																																																																					
CUBIERTA																																																																																																																																																					
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1				ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																																																					
						1912 - 1963						OBSERVACIONES:						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE				EXCELENTE <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> ACTUAL <input type="checkbox"/> BUENO <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> ACTUAL <input type="checkbox"/> REGULAR <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> ACTUAL <input type="checkbox"/> MALO <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> ACTUAL <input type="checkbox"/>																																																																																																																															
FECHA EXACTA:																						MALO <input type="checkbox"/> ORIGINAL <input type="checkbox"/> ACTUAL <input type="checkbox"/>																																																																																																																															
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																																																					





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
3	3	4	B	R7	19	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 Fachada Norte (principal)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
 Detalle de puerta						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: Restaurante</td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align: center;"><b>CONSERVACION</b></td> </tr> <tr> <td colspan="18" style="text-align: center;"><b>INTEGRIDAD</b></td> </tr> <tr> <td colspan="18">SIN TRANSFORMAR</td> </tr> <tr> <td colspan="18">POCO TRANSFORMADA</td> </tr> <tr> <td colspan="18">MUY TRANSFORMADA</td> </tr> <tr> <td colspan="6">EPOCA CONSTRUCTIVA</td> <td colspan="5">PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</td> <td colspan="5">PISO: 1</td> <td colspan="3">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1841 - 1912</td> <td colspan="12">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="3">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1912 - 1963</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="3">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FECHA EXACTA:</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="3">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="12"></td> <td colspan="3">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="15">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> <td colspan="3">FECHA: 5 de Enero del 2006</td> </tr> </tbody> </table>															MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: Restaurante			<b>CONSERVACION</b>																		<b>INTEGRIDAD</b>																		SIN TRANSFORMAR																		POCO TRANSFORMADA																		MUY TRANSFORMADA																		EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			1841 - 1912						OBSERVACIONES:												EXCELENTE			1912 - 1963																		BUENO			FECHA EXACTA:																		REGULAR																					MALO			FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar															FECHA: 5 de Enero del 2006		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
VENTANAS																	ESPECIFICACION: Restaurante																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
<b>CONSERVACION</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1841 - 1912						OBSERVACIONES:												EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1912 - 1963																		BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FECHA EXACTA:																		REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
																		MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar															FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																							
3	3	4	B	R7	20	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																	
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																				
 Fachada sur (principal)		 Detalle de tapichel		USO	ORIGINAL				ACTUAL																				
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL							
						PISO																				COMERCIAL			
						ZOCALO																					INSTITUCIONAL		
						PAREDES																					PRODUCTIVO		
						PUERTAS																					ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						VENTANAS																					<b>CONSERVACION</b>		
						COLUMNA																					<b>INTEGRIDAD</b>		
CUBIERTA																					SIN TRANSFORMAR								
1841 - 1912		PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal				PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																		
1912 - 1963		OBSERVACIONES:										EXCELENTE																	
FECHA EXACTA:												BUENO																	
												REGULAR																	
												MALO																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 5 de Enero del 2006																	

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	4	B	R7	21	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada sur (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL						
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						ESPECIFICACION: Cantina/ Abarrotes											
						<b>CONSERVACION</b>											
						<b>INTEGRIDAD</b>											
						SIN TRANSFORMAR											
						POCO TRANSFORMADA											
MUY TRANSFORMADA																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal			PISO: 1			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					
1841 - 1912						OBSERVACIONES:			EXCELENTE								
1912 - 1963									BUENO								
FECHA EXACTA:									REGULAR								
									MALO								
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 5 de Enero del 2006					

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	4	B	R7	22	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>															
 <p>Fachada Norte (principal)</p>  <p>Detalle de ventana y buhardilla</p>  <p>Detalle de corredor</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO
PISO																						COMERCIAL		
ZOCALO																						INSTITUCIONAL		
PAREDES																						PRODUCTIVO		
PUERTAS																						ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar		
VENTANAS																						<b>CONSERVACION</b>		
COLUMNA																						<b>INTEGRIDAD</b>		
CUBIERTA																						SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:												EXCELENTE						
1912 - 1963																		BUENO						
FECHA EXACTA:																		REGULAR						
																		MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA: 5 de Enero del 2006						








Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																			
3	3	4	B	R7	23	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION																																																																																																																																								
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																																																																																																																																																
 <p>Fachada oeste (principal)</p>  <p>Paisaje en el que está inmerso el inmueble</p>	<b>USO</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>ACTUAL</b>																																																																																																																																																						
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																	ZOCALO																	PAREDES																	PUERTAS																	VENTANAS																	COLUMNA																	CUBIERTA																	HABITACIONAL		
																MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																										
PISO																																																																																																																																																									
ZOCALO																																																																																																																																																									
PAREDES																																																																																																																																																									
PUERTAS																																																																																																																																																									
VENTANAS																																																																																																																																																									
COLUMNA																																																																																																																																																									
CUBIERTA																																																																																																																																																									
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: dispersa										PISO: 1																																																																																																																																									
						OBSERVACIONES:										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																									
1912 - 1963						Las paredes de los laterales son en zinc, esta es una casa de finca										EXCELENTE																																																																																																																																									
																BUENO																																																																																																																																									
FECHA EXACTA:																REGULAR																																																																																																																																									
																MALO																																																																																																																																									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																																																									







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																	
3	3	4	B	R7	24	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO																							
<p>Fachada oeste (principal)</p>																							
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL										FUNCION							
						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL
						PISO															HABITACIONAL		
						ZOCALO															COMERCIAL		
						PAREDES															INSTITUCIONAL		
						PUERTAS															PRODUCTIVO		
						VENTANAS															ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						COLUMNA															<b>CONSERVACION</b>		
						CUBIERTA															<b>INTEGRIDAD</b>		
						1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE	
1912 - 1963						OBSERVACIONES:										EXCELENTE							
FECHA EXACTA:						El zinc es en algunos detalles de paredes como el tapichel; y el concreto es solo la pared sur										BUENO							
																REGULAR							
																MALO							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006							





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																							
3	3	4	B	R7	25	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																	
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																				
 <p>Fachada Oeste (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL																		
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL							
						PISO																				COMERCIAL			
						ZOCALO																					INSTITUCIONAL		
						PAREDES																					PRODUCTIVO		
						PUERTAS																					ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						VENTANAS																					<b>CONSERVACION</b>		
						COLUMNA																					INTEGRIDAD		
CUBIERTA																					SIN TRANSFORMAR								
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE											
1912 - 1963						OBSERVACIONES:												EXCELENTE											
FECHA EXACTA:																		BUENO											
																		REGULAR											
																		MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA: 5 de Enero del 2006											






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																											
3	3	4	B	R7	26	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION			FUNCION																						
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>  <p>Fachada norte (principal)</p>  <p>Vista desde esquina</p>  <p>Fachada Este</p>															<table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO		
						USO	ORIGINAL	ACTUAL																									
HABITACIONAL																																	
COMERCIAL																																	
INSTITUCIONAL																																	
PRODUCTIVO																																	
<b>MATERIAL</b>		CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	<b>CONSERVACION</b> <b>INTEGRIDAD</b>																
PISO																	ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar/ Abarrotes																
ZOCALO																	SIN TRANSFORMAR																
PAREDES																	POCO TRANSFORMADA																
PUERTAS																	MUY TRANSFORMADA																
VENTANAS																	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																
COLUMNA																	EXCELENTE																
CUBIERTA																	BUENO																
EPOCA CONSTRUCTIVA		PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal														PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE															
1841 - 1912		OBSERVACIONES:																REGULAR															
1912 - 1963																		MALO															
FECHA EXACTA:																																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006																	






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																						
3	3	4	B	R7	27	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION											
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																			
 <p>Fachada oeste (principal)</p>									MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL	
						PISO																			HABITACIONAL			
						ZOCALO																				COMERCIAL		
						PAREDES																				INSTITUCIONAL		
						PUERTAS																				PRODUCTIVO		
						VENTANAS																				ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						EPOCA CONSTRUCTIVA																<b>CONSERVACION</b>						
																						<b>INTEGRIDAD</b>						
																						SIN TRANSFORMAR						
																						POCO TRANSFORMADA						
																MUY TRANSFORMADA												
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE									
						OBSERVACIONES:										EXCELENTE												
1912 - 1963						Paredes de zinc en los laterales										BUENO												
																REGULAR												
FECHA EXACTA:																MALO												
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 5 de Enero del 2006												

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)





P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																	
3	3	4	B	R7	28	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																							
<b>REGISTRO FOTOGRAFICO</b>  <p>Fachada Oeste (principal)</p>  <p>Detalle de Tapichel</p>																																																																																																																																																																							
						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																			ZOCALO																			PAREDES																			PUERTAS																			VENTANAS																			COLUMNA																			CUBIERTA															
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																	FUNCION																																																																																																																																							
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																					
PISO																																																																																																																																																																							
ZOCALO																																																																																																																																																																							
PAREDES																																																																																																																																																																							
PUERTAS																																																																																																																																																																							
VENTANAS																																																																																																																																																																							
COLUMNA																																																																																																																																																																							
CUBIERTA																																																																																																																																																																							
<b>EPOCA CONSTRUCTIVA</b>						<b>CONSERVACION</b>																																																																																																																																																																	
						<b>INTEGRIDAD</b>																																																																																																																																																																	
1841 - 1912		<b>PATRON DE ORDENAMIENTO:</b> lineal										<b>PISO:</b> 1		<b>ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</b>																																																																																																																																																									
1912 - 1963		<b>OBSERVACIONES:</b>										EXCELENTE																																																																																																																																																											
FECHA EXACTA:												BUENO																																																																																																																																																											
												REGULAR																																																																																																																																																											
												MALO																																																																																																																																																											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 5 de Enero del 2006																																																																																																																																																											

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)






P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																								
3	3	4	B	R7	29	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																		
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																					
 <p>Fachada Oeste (principal)</p>		 <p>Detalle de tapichel</p>		USO	ORIGINAL				ACTUAL																					
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL								
						PISO																								
						ZOCALO																								
						PAREDES																								
						PUERTAS																								
						VENTANAS																								
						COLUMNA																								
						CUBIERTA																								
						1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
						OBSERVACIONES:																					EXCELENTE			
1912 - 1963																					BUENO									
FECHA EXACTA:																					REGULAR									
																					MALO									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																					FECHA: 5 de Enero del 2006									







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	4	B	R7	30	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada oeste (principal)</p>									USO		ORIGINAL	ACTUAL					
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar						<b>CONSERVACION</b>					
												<b>INTEGRIDAD</b>					
												SIN TRANSFORMAR					
												POCO TRANSFORMADA					
												MUY TRANSFORMADA					
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal		PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE							
1841 - 1912						OBSERVACIONES:						EXCELENTE					
1912 - 1963												BUENO					
FECHA EXACTA:												REGULAR					
						MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 5 de Enero del 2006											

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																								
3	3	4	B	R7	31	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																		
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>																					
 <p>Fachada este (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL																			
EPOCA CONSTRUCTIVA						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	HABITACIONAL								
						PISO																								
						ZOCALO																								
						PAREDES																								
						PUERTAS																								
						VENTANAS																								
						COLUMNA																								
						CUBIERTA																								
						1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
						OBSERVACIONES:																					EXCELENTE			
1912 - 1963																					BUENO									
FECHA EXACTA:																					REGULAR									
																					MALO									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																					FECHA: 5 de Enero del 2006									

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION											
3	3	4	B	R7	32	FORMA Y TRANSICION	PERFIL										UBICACION
REGISTRO FOTOGRAFICO									<b>FUNCION</b>								
 <p>Fachada sur (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL						
						HABITACIONAL											
						COMERCIAL											
						INSTITUCIONAL											
						PRODUCTIVO											
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar						<b>CONSERVACION</b>					
												<b>INTEGRIDAD</b>					
						EPOCA CONSTRUCTIVA						SIN TRANSFORMAR					
						1841 - 1912						POCO TRANSFORMADA					
						1912 - 1963						MUY TRANSFORMADA					
FECHA EXACTA:						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal	PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE								
OBSERVACIONES:						EXCELENTE											
						BUENO											
						REGULAR											
						MALO											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 5 de Enero del 2006											