












Ruta 6
San Rafael





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																											
3	3	4	C	R6	1	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION							FUNCION																																																																																																																																																		
REGISTRO FOTOGRAFICO															<table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO																																																																																																																																			
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																															
HABITACIONAL																																																																																																																																																																	
COMERCIAL																																																																																																																																																																	
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																	
PRODUCTIVO																																																																																																																																																																	
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>  <p>Fachada Noroeste</p>  <p>Detalle de piso, jardineras y columnas</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																COLUMNA																CUBIERTA																<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONSERVACION</th> </tr> <tr> <th colspan="3">INTEGRIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			CONSERVACION			INTEGRIDAD			SIN TRANSFORMAR			POCO TRANSFORMADA			MUY TRANSFORMADA		
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																												
PISO																																																																																																																																																																	
ZOCALO																																																																																																																																																																	
PAREDES																																																																																																																																																																	
PUERTAS																																																																																																																																																																	
VENTANAS																																																																																																																																																																	
COLUMNA																																																																																																																																																																	
CUBIERTA																																																																																																																																																																	
CONSERVACION																																																																																																																																																																	
INTEGRIDAD																																																																																																																																																																	
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																	
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																	
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																	
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso</th> <th colspan="2">PISO: 1</th> <th colspan="3">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="15">OBSERVACIONES:</td> </tr> <tr> <td colspan="15">El Seminario esta conformado por una serie de edificaciones, pero esta es la que pertenece al periodo en estudio</td> </tr> <tr> <td colspan="15">Antes Seminario menor, hoy Escuela Juan XXIII</td> </tr> </tbody> </table>										PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			OBSERVACIONES:															El Seminario esta conformado por una serie de edificaciones, pero esta es la que pertenece al periodo en estudio															Antes Seminario menor, hoy Escuela Juan XXIII																																																																																																				
PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																					
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																	
El Seminario esta conformado por una serie de edificaciones, pero esta es la que pertenece al periodo en estudio																																																																																																																																																																	
Antes Seminario menor, hoy Escuela Juan XXIII																																																																																																																																																																	
1841 - 1912																EXCELENTE																																																																																																																																																	
1912 - 1963																BUENO																																																																																																																																																	
FECHA EXACTA:																REGULAR																																																																																																																																																	
																MALO																																																																																																																																																	
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																																																	





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																		
3	3	4	C	R6	2	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION																
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION															
 <p>Fachada Sureste (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL													
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO
PISO																						COMERCIAL		
ZOCALO																						INSTITUCIONAL		
PAREDES																						PRODUCTIVO		
PUERTAS																						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
VENTANAS																						CONSERVACION		
COLUMNA																						INTEGRIDAD		
CUBIERTA																						SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso										PISO: 1		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
1841 - 1912						OBSERVACIONES:												EXCELENTE						
1912 - 1963																		BUENO						
FECHA EXACTA:						Casa de finca												REGULAR						
																		MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA: 7 de Enero del 2006						

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
3						3						4						C						R6						3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
REGISTRO FOTOGRAFICO																								FORMA Y TRANSICION												PERFIL												UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
 <p>Fachada sureste (principal)</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																																										<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar</td> </tr> <tr> <td>COLUMNNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="2">EPOCA CONSTRUCTIVA</td> <td colspan="12">PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</td> <td colspan="12">PISO: 1</td> <td colspan="12">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="12">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1841 - 1912</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1912 - 1963</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FECHA EXACTA:</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="24">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12"></td> <td colspan="12">FECHA: 7 de Enero del 2006</td> </tr> </tbody> </table>												MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar			COLUMNNA																	CONSERVACION			CUBIERTA																	INTEGRIDAD			EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal												PISO: 1												ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE												OBSERVACIONES:																								EXCELENTE												1841 - 1912																														BUENO												1912 - 1963																														REGULAR												FECHA EXACTA:																														MALO												FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
VENTANAS																	ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
COLUMNNA																	CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
CUBIERTA																	INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal												PISO: 1												ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						OBSERVACIONES:																								EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1841 - 1912																														BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1912 - 1963																														REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FECHA EXACTA:																														MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																																																FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION										
3	3	4	C	R6	4	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION							
 <p>Fachada Sureste (Principal)</p>									USO			ORIGINAL	ACTUAL			
						HABITACIONAL										
						COMERCIAL										
						INSTITUCIONAL										
						PRODUCTIVO										
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar						CONSERVACION				
												INTEGRIDAD				
												SIN TRANSFORMAR				
												POCO TRANSFORMADA				
												MUY TRANSFORMADA				
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: dispersa					PISO: 1					
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										
1912 - 1963																
FECHA EXACTA:																
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 7 de Enero del 2006										






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																			
3	3	4	C	R6	5	FORMA Y TRANSICION	PERFIL							UBICACION											
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION																
Fachada Oeste. (principal)			Detalle de tapichel						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO
						PISO																			
						ZOCALO																	ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar		
						PAREDES																	CONSERVACION		
						PUERTAS																	INTEGRIDAD		
						VENTANAS																	SIN TRANSFORMAR		
EPOCA CONSTRUCTIVA						COLUMNA																	POCO TRANSFORMADA		
						CUBIERTA																	MUY TRANSFORMADA		
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal							PISO: 2						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						
						OBSERVACIONES:													EXCELENTE						
1912 - 1963						Los laterales son de zinc													BUENO						
FECHA EXACTA:																			REGULAR						
																			MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																			FECHA: 7 de Enero del 2006						






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																													
3	3	4	C	R6	6	FORMA Y TRANSICION	PERFIL						UBICACION																																																																																																																																																																																																																						
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																																																																			
 <p>Fachada Oeste (principal)</p>																																																																																																																																																																																																																																			
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th colspan="2">ORIGINAL</th> <th colspan="2">ACTUAL</th> <th colspan="3"></th> <th colspan="3"></th> <th colspan="3"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="17">ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar</td> </tr> <tr> <td colspan="17">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td colspan="17">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="17">SIN TRANSFORMAR</td> </tr> <tr> <td colspan="17">POCO TRANSFORMADA</td> </tr> <tr> <td colspan="17">MUY TRANSFORMADA</td> </tr> </tbody> </table>											MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL		ACTUAL											HABITACIONAL																			COMERCIAL																			INSTITUCIONAL																			PRODUCTIVO																			ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar																	CONSERVACION																	INTEGRIDAD																	SIN TRANSFORMAR																	POCO TRANSFORMADA																	MUY TRANSFORMADA																
						MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																													
						USO	ORIGINAL		ACTUAL																																																																																																																																																																																																																										
						HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																													
						COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																													
						INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																													
						PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																													
						ESPECIFICACION: Vivienda multifamiliar																																																																																																																																																																																																																													
						CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																													
						INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																													
SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																																																																																			
POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																																																																			
MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																																																																																			
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1																																																																																																																																																																																																																							
1912 - 1963						OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																													
FECHA EXACTA:						El zinc se encuentra en las paredes laterales y en el tapichel, la ampliación es de plywood																																																																																																																																																																																																																													
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																													

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION													
3	3	4	C	R6	7	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION										
 <p>Fachada Suroeste (principal)</p>  <p>Detalle de columna</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL								
						EPOCA CONSTRUCTIVA						HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL	
1841 - 1912												ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar							
1912 - 1963						CONSERVACION													
						INTEGRIDAD										SIN TRANSFORMAR			
FECHA EXACTA:						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			
						OBSERVACIONES:						EXCELENTE							
FECHA EXACTA:						Paredes laterales de zinc. Casa de finca										BUENO			
																REGULAR			
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																MALO			
																FECHA: 7 de Enero del 2006			





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION														
3	3	4	C	R6	8	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION								
REGISTRO FOTOGRAFICO  <p>Fachada suroeste (principal)</p>  <p>Detalle de columna</p>						 <p>Corredor columna</p>										 <p>Ingreso Garaje muro de piedra Sin Acera</p>				
						FUNCION														
EPOCA CONSTRUCTIVA 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						MATERIAL CONCRETO MADERA LADRILLO ADOBE BAHAREQUE BLOCK ZINC MOSAICO LUJADO CERAMICA PIEDRA TERRAZO ACERO VIDRIO TEJA	USO ORIGINAL ACTUAL			HABITACIONAL COMERCIAL INSTITUCIONAL PRODUCTIVO										
							ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar			CONSERVACION INTEGRIDAD SIN TRANSFORMAR POCO TRANSFORMADA MUY TRANSFORMADA										
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal OBSERVACIONES:						PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE EXCELENTE BUENO REGULAR MALO									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 7 de Enero del 2006														





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION										
3	3	4	C	R6	9	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION							
<p>Fachada Norte (principal)</p>									USO		ORIGINAL	ACTUAL				
						HABITACIONAL										
						COMERCIAL										
						INSTITUCIONAL										
						PRODUCTIVO										
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar						CONSERVACION				
												INTEGRIDAD				
						EPOCA CONSTRUCTIVA						SIN TRANSFORMAR				
												POCO TRANSFORMADA				
												MUY TRANSFORMADA				
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					
1912 - 1963						OBSERVACIONES:										
FECHA EXACTA:																
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 7 de Enero del 2006										






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION										
3	3	4	C	R6	10	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION				
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION							
 <p>Fachada Norte (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL					
						HABITACIONAL										
						COMERCIAL										
						INSTITUCIONAL										
						PRODUCTIVO										
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar										
						CONSERVACION										
						INTEGRIDAD										
						SIN TRANSFORMAR										
						POCO TRANSFORMADA										
MUY TRANSFORMADA																
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1					
1841 - 1912						OBSERVACIONES:										
1912 - 1963																
FECHA EXACTA:																
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE					EXCELENTE					
						BUENO										
						REGULAR										
						MALO										
						FECHA: 7 de Enero del 2006										





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																					
3	3	4	C	R6	11	FORMA Y TRANSICION	PERFIL					UBICACION																																																																																																															
REGISTRO FOTOGRAFICO  <p>Fachada Sureste (principal)</p>																																																																																																																											
						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS																FUNCION <table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE											BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																		
PISO																																																																																																																											
ZOCALO																																																																																																																											
PAREDES																																																																																																																											
PUERTAS																																																																																																																											
VENTANAS																																																																																																																											
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																									
HABITACIONAL																																																																																																																											
COMERCIAL																																																																																																																											
INSTITUCIONAL																																																																																																																											
PRODUCTIVO																																																																																																																											
EPOCA CONSTRUCTIVA						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																																					
						CONSERVACION INTEGRIDAD																																																																																																																					
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal					PISO: 1																																																																																																																
						OBSERVACIONES:										ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																											
1912 - 1963						Tiene baranda										EXCELENTE																																																																																																											
																BUENO																																																																																																											
FECHA EXACTA:																REGULAR																																																																																																											
																MALO																																																																																																											
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																					






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3	3	4	C	R6	12	FORMA Y TRANSICION	PERFIL							UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																					
REGISTRO FOTOGRAFICO  <p>Fachada Sureste (principal)</p>  <p>Detalle de tapichel</p>																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						EPOCA CONSTRUCTIVA 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th colspan="13">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td colspan="3">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> <td colspan="3">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="6">PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</td> <td colspan="6">PISO: 1</td> <td colspan="6">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> <td colspan="6"></td> <td colspan="6">FECHA: 7 de Enero del 2006</td> </tr> </tbody> </table>													MATERIAL	FUNCION													CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																HABITACIONAL			ZOCALO																COMERCIAL			PAREDES																INSTITUCIONAL			PUERTAS																PRODUCTIVO			VENTANAS																ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar			COLUMNA																CONSERVACION			CUBIERTA																INTEGRIDAD			PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE						OBSERVACIONES:												EXCELENTE																		BUENO																		REGULAR																		MALO						FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar											
MATERIAL	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE							BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																											
PISO																						HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																													
ZOCALO																						COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																													
PAREDES																						INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																													
PUERTAS																						PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																													
VENTANAS																						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																													
COLUMNA																						CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																													
CUBIERTA																						INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																													
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1						ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																							
OBSERVACIONES:												EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																							
												MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																							





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P							C							D							S							M/R							L																																																																																				
3							3							4							C							R6							13																																																																																				
CONFORMACION																																																																																																																							
FORMA Y TRANSICION														PERFIL														UBICACION																																																																																											
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																							
 <p>Fachada Sureste (principal)</p>																																																																																																																							
														<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>														MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																ZOCALO																PAREDES																PUERTAS																VENTANAS											
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO																VIDRIO	TEJA																																																																																									
	PISO																																																																																																																						
ZOCALO																																																																																																																							
PAREDES																																																																																																																							
PUERTAS																																																																																																																							
VENTANAS																																																																																																																							
EPOCA CONSTRUCTIVA														<table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO																																																																																			
														USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																							
HABITACIONAL																																																																																																																							
COMERCIAL																																																																																																																							
INSTITUCIONAL																																																																																																																							
PRODUCTIVO																																																																																																																							
1841 - 1912														ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																									
														CONSERVACION																																																																																																									
1912 - 1963														INTEGRIDAD																																																																																																									
														SIN TRANSFORMAR																																																																																																									
FECHA EXACTA:														POCO TRANSFORMADA																																																																																																									
														MUY TRANSFORMADA																																																																																																									
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar														ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																									
														EXCELENTE																																																																																																									
														BUENO																																																																																																									
														REGULAR																																																																																																									
														MALO																																																																																																									
														FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																									







Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																		
3	3	4	B	R6	14	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																								
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																								
 <p>Fachada Noroeste (Principal)</p>  <p>Detalle de alero</p>																																																																																																																																																																								
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th>MATERIAL</th> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	PISO																	ZOCALO																	PAREDES																	PUERTAS																	VENTANAS																	COLUMNA																	CUBIERTA																	FUNCION <table border="1"> <thead> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			USO	ORIGINAL	ACTUAL	HABITACIONAL			COMERCIAL			INSTITUCIONAL			PRODUCTIVO		
																MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA																																																																																																																																									
PISO																																																																																																																																																																								
ZOCALO																																																																																																																																																																								
PAREDES																																																																																																																																																																								
PUERTAS																																																																																																																																																																								
VENTANAS																																																																																																																																																																								
COLUMNA																																																																																																																																																																								
CUBIERTA																																																																																																																																																																								
USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																						
HABITACIONAL																																																																																																																																																																								
COMERCIAL																																																																																																																																																																								
INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																								
PRODUCTIVO																																																																																																																																																																								
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal PISO: 1 OBSERVACIONES:										ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar CONSERVACION INTEGRIDAD																																																																																																																																																								
1912 - 1963						Las paredes laterales son de zinc										SIN TRANSFORMAR POCO TRANSFORMADA MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																								
FECHA EXACTA:																ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE EXCELENTE BUENO REGULAR MALO																																																																																																																																																								
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																																																								






Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																							
3	3	4	B	R6	15	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION													
REGISTRO FOTOGRAFICO  Fachada Sur (principal)																													
																					FUNCION								
EPOCA CONSTRUCTIVA 1841 - 1912 1912 - 1963 FECHA EXACTA:						USO																							
						MATERIAL						CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	ORIGINAL	ACTUAL	
						PISO																							
						ZOCALO																							
						PAREDES																							
						PUERTAS																							
						VENTANAS																							
						COLUMNA																							
						CUBIERTA																							
						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1					ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE												
OBSERVACIONES:						EXCELENTE																							
						BUENO																							
						REGULAR																							
						MALO																							
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar						FECHA: 13 de Enero del 2006																							





Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																													
3	3	3	B	R6	16	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																																			
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																			
 <p>Edificio donde se ubican los silos</p>  <p>Puerta de dos hojas y secadoras</p>  <p>Patios de secado</p>																																																																																																																																																																																			
EPOCA CONSTRUCTIVA						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th colspan="11">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>CONCRETO</th> <th>MADERA</th> <th>LADRILLO</th> <th>ADOBE</th> <th>BAHAREQUE</th> <th>BLOCK</th> <th>ZINC</th> <th>MOSAICO</th> <th>LUJADO</th> <th>CERAMICA</th> <th>PIEDRA</th> <th>TERRAZO</th> <th>ACERO</th> <th>VIDRIO</th> <th>TEJA</th> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: Beneficio de café</td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>SIN TRANSFORMAR</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>POCO TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>MUY TRANSFORMADA</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											MATERIAL	FUNCION											CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																PRODUCTIVO			ZOCALO																ESPECIFICACION: Beneficio de café			PAREDES																CONSERVACION			PUERTAS																INTEGRIDAD			VENTANAS																SIN TRANSFORMAR			COLUMNA																POCO TRANSFORMADA			CUBIERTA																MUY TRANSFORMADA		
						MATERIAL	FUNCION																																																																																																																																																																												
CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK		ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																	
PISO																PRODUCTIVO																																																																																																																																																																			
ZOCALO																ESPECIFICACION: Beneficio de café																																																																																																																																																																			
PAREDES																CONSERVACION																																																																																																																																																																			
PUERTAS																INTEGRIDAD																																																																																																																																																																			
VENTANAS																SIN TRANSFORMAR																																																																																																																																																																			
COLUMNA																POCO TRANSFORMADA																																																																																																																																																																			
CUBIERTA																MUY TRANSFORMADA																																																																																																																																																																			
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: disperso					PISOS: 1 y 2	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																							
1912 - 1963						OBSERVACIONES:											EXCELENTE																																																																																																																																																																		
FECHA EXACTA: 1935						Cooperativa de Caficultores Coopeunión R.L. Fue fundado en el año 1935 por Tomás Malavassi bajo el nombre de Compañía Cafetalera de Tres Ríos, en 1969 pasa a ser Cooperativa.											BUENO																																																																																																																																																																		
																	REGULAR																																																																																																																																																																		
																	MALO																																																																																																																																																																		
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	FECHA: 13 de Enero del 2006																																																																																																																																																																		

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
3						3						4						B						R6						17																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
REGISTRO FOTOGRAFICO  <p>Fachada Este</p>  <p>Fachada Sur (principal)</p>																		CONFORMACION <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 30%;"> FORMA Y TRANSICION  </div> <div style="width: 30%;"> PERFIL  </div> <div style="width: 30%;"> UBICACION  </div> </div>																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td>COLUMNA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td>CUBIERTA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="18"> PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal PISO: 1 </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> OBSERVACIONES: </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> 1841 - 1912 </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> 1912 - 1963 </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> Casa propiedad del Beneficio Cooperativa de Caficultores Coopeunión R.L. </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> EXCELENTE </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> BUENO </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> REGULAR </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> MALO </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> FECHA EXACTA: </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar </td> </tr> <tr> <td colspan="18"> FECHA: 13 de Enero del 2006 </td> </tr> </tbody> </table>																		MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar			COLUMNA																	CONSERVACION			CUBIERTA																	INTEGRIDAD			PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal PISO: 1																		OBSERVACIONES:																		1841 - 1912																		1912 - 1963																		Casa propiedad del Beneficio Cooperativa de Caficultores Coopeunión R.L.																		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																		EXCELENTE																		BUENO																		REGULAR																		MALO																		FECHA EXACTA:																		FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
VENTANAS																	ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
COLUMNA																	CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
CUBIERTA																	INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal PISO: 1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1841 - 1912																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1912 - 1963																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Casa propiedad del Beneficio Cooperativa de Caficultores Coopeunión R.L.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FECHA EXACTA:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FECHA: 13 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION									
3	3	4	B	R6	18	FORMA Y TRANSICION	PERFIL	UBICACION							
REGISTRO FOTOGRAFICO									FUNCION						
 <p>Fachada Oeste (principal)</p>									USO	ORIGINAL	ACTUAL				
						HABITACIONAL									
						COMERCIAL									
						INSTITUCIONAL									
						PRODUCTIVO									
						ESPECIFICACION: Vivienda unifamiliar									
						CONSERVACION									
						INTEGRIDAD									
						SIN TRANSFORMAR									
						POCO TRANSFORMADA									
MUY TRANSFORMADA															
EPOCA CONSTRUCTIVA						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal			PISO: 1			ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			
1841 - 1912						OBSERVACIONES:			EXCELENTE						
1912 - 1963									BUENO						
FECHA EXACTA:									REGULAR						
									MALO						
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar												FECHA: 7 de Enero del 2006			

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P	C	D	S	M/R	L	CONFORMACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
3	3	4	B	R6	19	FORMA Y TRANSICION					PERFIL					UBICACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
REGISTRO FOTOGRAFICO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
<p>Fachada Suroeste (principal)</p>						<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">MATERIAL</th> <th rowspan="2">CONCRETO</th> <th rowspan="2">MADERA</th> <th rowspan="2">LADRILLO</th> <th rowspan="2">ADOBE</th> <th rowspan="2">BAHAREQUE</th> <th rowspan="2">BLOCK</th> <th rowspan="2">ZINC</th> <th rowspan="2">MOSAICO</th> <th rowspan="2">LUJADO</th> <th rowspan="2">CERAMICA</th> <th rowspan="2">PIEDRA</th> <th rowspan="2">TERRAZO</th> <th rowspan="2">ACERO</th> <th rowspan="2">VIDRIO</th> <th rowspan="2">TEJA</th> <th colspan="3">FUNCION</th> </tr> <tr> <th>USO</th> <th>ORIGINAL</th> <th>ACTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PISO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>HABITACIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ZOCALO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>COMERCIAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PAREDES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>INSTITUCIONAL</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUERTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PRODUCTIVO</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VENTANAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="3">ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar</td> </tr> <tr> <td colspan="17">CONSERVACION</td> </tr> <tr> <td colspan="17">INTEGRIDAD</td> </tr> <tr> <td colspan="17">EPOCA CONSTRUCTIVA</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1841 - 1912</td> <td colspan="10">PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal</td> <td colspan="1">PISO: 1</td> <td colspan="3">ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">1912 - 1963</td> <td colspan="10">OBSERVACIONES:</td> <td colspan="1"></td> <td colspan="3">EXCELENTE</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FECHA EXACTA:</td> <td colspan="10">Casa de finca</td> <td colspan="1"></td> <td colspan="3">BUENO</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="10"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="3">REGULAR</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="10"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="3">MALO</td> </tr> <tr> <td colspan="6">FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar</td> <td colspan="10"></td> <td colspan="1"></td> <td colspan="3">FECHA: 7 de Enero del 2006</td> </tr> </tbody> </table>															MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION			USO	ORIGINAL	ACTUAL	PISO																	HABITACIONAL			ZOCALO																	COMERCIAL			PAREDES																	INSTITUCIONAL			PUERTAS																	PRODUCTIVO			VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar			CONSERVACION																	INTEGRIDAD																	EPOCA CONSTRUCTIVA																	1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE			1912 - 1963						OBSERVACIONES:											EXCELENTE			FECHA EXACTA:						Casa de finca											BUENO																				REGULAR																				MALO			FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	FECHA: 7 de Enero del 2006		
MATERIAL	CONCRETO	MADERA	LADRILLO	ADOBE	BAHAREQUE	BLOCK	ZINC	MOSAICO	LUJADO	CERAMICA	PIEDRA	TERRAZO	ACERO	VIDRIO	TEJA	FUNCION																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																USO	ORIGINAL	ACTUAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
PISO																	HABITACIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
ZOCALO																	COMERCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PAREDES																	INSTITUCIONAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
PUERTAS																	PRODUCTIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
VENTANAS																	ESPECIFICACION: vivienda unifamiliar																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
CONSERVACION																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
INTEGRIDAD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
EPOCA CONSTRUCTIVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1841 - 1912						PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal										PISO: 1	ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1912 - 1963						OBSERVACIONES:											EXCELENTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FECHA EXACTA:						Casa de finca											BUENO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	REGULAR																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																	MALO																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																	FECHA: 7 de Enero del 2006																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Ficha de inventario: levantamiento de la arquitectura representativa del cantón de La Unión (1841-1963)

P						C						D						S						M/R						L														
3						3						4						B						R6						20														
REGISTRO FOTOGRAFICO																		CONFORMACION																										
FORMA Y TRANSICION									PERFIL									UBICACION																										
<p>Fachada Suroeste (principal)</p> <p>Fachada Suroeste</p>																																												
																		MATERIAL																		FUNCION								
																		USO	ORIGINAL	ACTUAL																								
																		HABITACIONAL																										
																		COMERCIAL																										
																		INSTITUCIONAL																										
																		PRODUCTIVO																										
																		ESPECIFICACION: Industria																										
CONSERVACION																		INTEGRIDAD																										
																		SIN TRANSFORMAR																										
																		POCO TRANSFORMADA																										
																		MUY TRANSFORMADA																										
EPOCA CONSTRUCTIVA																		ESTADO GENERAL DEL INMUEBLE																										
1841 - 1912												PATRON DE ORDENAMIENTO: lineal						PISO: 1						EXCELENTE																				
1912 - 1963												OBSERVACIONES:						Se ubica dentro de la industria Praxair						BUENO																				
FECHA EXACTA:																								REGULAR																				
																								MALO																				
FICHA ELABORADA POR : Marcela Jiménez Guillén y Rosa Elena Malavassi Aguilar																		FECHA: 7 de Enero del 2006																										